Müller
Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.
e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

Obowiązuje od: **28-07-2022 r.**

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

2270 HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

SPIS TREŚCI

WSTĘP 2
ETAP 1 – prace przygotowawcze 3
ETAP 2 – montaż konstrukcji 3
1. Wykaz elementów 3
2. Schemat montażu 4

WSTĘP

- Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,17 m
- Głębokość fundamentowania: 0,49 m
- Powierzchnia zderzenia:
  - 7,00 x 2,25 m – naw. piaszczysta
  - 6,00 x 2,25 m – naw. syntetyczna





ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupów z gruntem.

Rozstaw betonów:



UWAGA !
Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.

ETAP 2 – montaż konstrukcji

1. Wykaz elementów

NR	NAZWA CZĘŚCI	WYMIAR	SZT.	NORMA
1	Noga		2	2270.001
2	Siedzisko bocianie gniazdo	Ø1000	1	
3	Fundament	P-1000/240	2	
4	Teflon I	Ø20x Ø10x32	2	NM.ZE.101
5	Podkładka	Ø 24x Ø 13x2,5 (M12)	4	DIN 125
6	Podkładka	Ø37x Ø21x3 (M20)	8	DIN 125
7	Nakrętka	M20	8	DIN 934
8	Nakrętka samokontrująca	M12	2	DIN 985
9	Śruba sześciokątna	M12 x 75	2	DIN 931
10	Maskownica	MS M20 H60	8	
11	Maskownica śruby	M12	4	

2. Schemat montażu

- Wyznaczyć położenie fundamentów,
- Darń (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na pożądaną głębokość,
- Wstawić fundamenty do otworów,
- Wstawić i zamontować urządzenie do fundamentów,



- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem terenu.
- Zamontować siedzisko do słupów.



- Usunąć powstałe luzy w połączeniach.
- Zasypać otwory ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu.
- Zamontować tabliczkę znamionową.