

INSTRUKCJA MONTAŻU

Obowiązuje od: 23-05-2018 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

5070 ZWIERCIADŁO






SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
ETAP 1 – prace przygotowawcze	3
ETAP 2 – montaż konstrukcji	3
1. Wykaz elementów	3
2. Schemat montażu	4

WSTĘP

- Maksymalna wysokość swobodnego upadku: Nie dotyczy
- Głębokość fundamentowania: 0,35 m
- Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy






ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupów z gruntem.

Rozstaw betonów:



UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.

ETAP 2 – montaż konstrukcji


1. Wykaz elementów

NR	NAZWA CZĘŚCI	WYMIAR	SZT.	NORMA
1	Zwierciadło		1	
2	Fundament	O-320-4D	2	
3	Podkładka	M10	8	DIN 125
4	Śruba sześciokątna	M10 x 25	8	DIN 933
5	Maskownica śruby	M10	8	



2. Schemat montażu

- Wyznaczyć położenie fundamentów,
- Darni (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na pożądaną głębokość,
- Wstawić fundamenty do otworów,
- Wstawić i zamontować urządzenie do fundamentów,



- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem terenu
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach.
- Zasypać otwory ziemią, ubić i wyrównać darnię (jeżeli występuje) do poziomu gruntu.
- Zamontować tabliczkę znamionową.